

Haladómű elrendezése M1:50
Layout of travelling gear.









10	16	Hlt. tm. csavar Hex. bolt	M22×50	MSz 2463	5.8	0,223	3,6
9	16	Lapos rg. alátét Spring washer	22K	MSzKGST 2665		0,019	0,304
8	8	Tengely ⌀130 Shaft		CD-14-29897		21,6	180,8
7	8	Tengelyfogó 15 Stop plate 15		CD-14-17715/01		1,0	8,0
6	4	Gumfutású Rubber bumper		CD-14-29656		7,0	2,8
5	4	Csatlakozás a portálhoz o.a. Joint to portal assembly		J46-32-410 -36186		3,47	13,88
4	2	Rugós végálláskapcsoló áá Spring and switch		J46-32-400- -34338		163,1	326,2
3	2	Motoros sínfogó o.á. Motor driven Rail Clips Assembly		J46-32-410- -34108		116,2	232,4
2	2	Sínfogó o.á. Rail Clips Assembly		J46-32-410- -34107		114,6	229,2
1	8	Hajtott egység 4 o.á. Driven wit'4 assembly		J46-32-410- -36109		1812	14496

Egy daruhoz 4 db. H200-F-J (jobbos) és 4 db. H200 F-B (balos) elrendezésű hajtómű szükséges az elrendezési rajz szerint.
For one crane are necessery 4 pos H200F-J (ring) and 4 pos. H200 F-B (left) gears according to the layout

12	4	Lapos rg. alátét Spring washer	20 K	MSzKGST 2665		0,014	0,056
11	4	Hlt. anya Hex. nut	M 20	MSz 2461		4,46	17,84

25/161 × 20/32 m
Thessaloniki p.d.

Illés V.
Illés V.
Légr. Gy. Jan.
Béres K.
Farkas E.
1984. III. 13.
Kónyi P.R.
Pintér J.

Haladómű ö.á.
Travelling Gear Assembly

1:50
~15 492
1 kpt

J46 32 400 33972